

АКТ

О результатах осмотра систем вентиляции воздуха на предмет работоспособности

Объект:

ИП Гуту Анастасия Эдуардовна, адрес объекта: МАОУ СОШ № 108, Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтянников, д.54

г. Пермь

"15" июня 2023 год

Представитель организации:

В лице директора ООО "ТМК Сервис" Гладков А.А.

УСТАНОВИЛ:

В результате осмотра систем вентиляции (В - 1, В-2, П-1) установили комплектность и работоспособность систем:

табл.№ 1

№	Наименование системы	Наименование оборудования	Кол-во (шт)	Примечание
1	П-1	Вентилятор WRN 80*50/3	1	Исправен
2	В-1	Вентилятор WRN80*50/3	1	Исправен
3		Зонт вытяжной	3	Исправен
4	В-2	Вентилятор WRN80*50/3	1	Исправен
5		Зонт вытяжной	3	Исправен

Общее количество 9 штуки (девять)

Соответствует паспортам вентиляционных систем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. Система В-1 Полная комплектность оборудования. Система работоспособна.
2. Система В-2 Полная комплектность оборудования. Система работоспособна.
3. Система П-1 Полная комплектность оборудования. Система работоспособна.

Представитель ООО "ТМК Сервис"  
проводивший осмотр систем вентиляции



Гладков А.А.